

| 序号 | 举报内容 | 调查核实情况 | 处理和整改情况 |
|----|--|--|--|
| 1 | 信访人举报海门区东灶港镇兴民路北边小河污染。 | 经查，反映的河道实际为海门区东灶港镇兴民路泯沟，泯沟为东西走向，长约146米，宽约5米，东至东兴卫生院北侧，西至前哨路。该泯沟属于死河，与外河不连通，周边无工业企业，周边生活污水基本收集。 | 此泯沟已列入2024年的河道疏浚计划，目前已完成测绘工作。通过疏浚改善河道的通水能力，增强水的流动性，减少污水和异味的积聚。 |
| 2 | 信访人举报海门三星镇瑞北村往北的河道都被污染了，不知道啥原因，希望有关部门调查下。 | 经查，视频中的磨框河，该河道南北走向，宽约12米，位于瑞江路沿线，流经通州二甲镇、三星镇瑞北村等多地。河道污染主要存在于海界河至磨框河（瑞北村段）。8月12日中午三星镇生态环境办公室和瑞北村工作人员现场查看发现河面漂浮着一些蓝藻，检查发现该蓝藻是从海界河通州段自北向南漂流而来。因近日气温较高，蓝藻繁殖较快，造成了上述情况。 | 瑞北村立即组织打捞蓝藻，并在海界河和磨框河交界处使用专业拦阻设施拦截上游蓝藻。后期将继续密切关注水质变化情况并及时作出有效处置，切实改善磨框河水生态环境。 |
| 3 | 信访人举报江苏省南通市海门区常乐镇麒新村村委会东侧果园内猪粪露天放置，臭气熏天，蚊子苍蝇满天飞，河道水质变绿发臭，周边住户苦不堪言。 | 经查，视频中的果园为南通红阳果业，位于常乐镇麒新村5组，8月20日下午常乐镇生态环境办公室、兽医站及麒新村工作人员前往现场查看，发现该果园内部水泥道路堆有鸡粪，用于施肥。近期由于天气炎热，鸡粪发酵产生臭味，同时将泯沟中水抽出后用于浇灌果园。遇到暴雨，少部分鸡粪滑入东侧泯沟中，造成了上述情况。 | 麒新村村委工作人员督促该果园立即将鸡粪集中堆放并进行清理消纳，对道路两侧进行清扫，并喷洒药水除虫除臭，后期镇村将加强网格巡查，督促其尽快完成整改，减少对周边环境的影响。 |