

海永镇疑似污染地块整治情况报告

海门市人民政府:

点位编号 86, 经度 121.4308086, 纬度 31.7986379。经现场核实, 该点位所在区域为海永镇境内, 具体位置为海永镇海永学校西侧海西路旁, 堆放的为建筑垃圾及渣土。

整改情况: 接到通知后, 镇环保办赴现场进行了核查。

核查情况: 现场堆放了一堆土, 周边散落绿化种植后修建下来的枯枝树叶。镇政府立刻组织环卫部门与项目负责部门对堆放的土方清运与拉平, 对堆放的枯枝树叶由环卫部门规范化处理。



整治前



整治后

